PAT-NO:

....

JP360232028A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 60232028 A

TITLE:

PILLAR FOR HORTICULTURE AND ITS PRODUCTION

PUBN-DATE:

November 18, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

HIROSE KEIZOU IKEDA TAKAYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

US-CL-CURRENT: 47/47

#### 19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

### <sup>®</sup> 公開特許公報(A) 昭60-232028

@Int.Cl.⁴	識別記号	庁内整理番号		❷公開	昭和60年(19	85)11月18日
A 01 G 9/12 B 29 C 39/10		6976—2B 7722—4F				
B 32 B 1/00 5/18		6122-4F 7310-4F				
// B 29 K 105:04 B 29 L 23:00		4F 4F	審査請求	未請求	発明の数 2	(全4百)
_ 55 _ 55 55		7.	田田明小	~ 日日 ~	2021 A 287 7	(主*貝)

❷発明の名称 農園芸用支柱及びその製造方法

②特 顧 昭59-87464

❷出 顧 昭59(1984)4月27日

砂発 明 者 広 瀬 啓 三 大阪市東区安土町2丁目30番地 タキロン株式会社内 砂発 明 者 池 田 隆 之 大阪市東区安土町2丁目30番地 タキロン株式会社内

⑪出 願 人 タキロン株式会社 大阪市東区安土町2丁目30番地

砂代 理 人 弁理士 中井 宏行

男 和 曹

#### 1. 発明の夕政

農闘芸用支柱及びその製造方法

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) 外表面に防錦処理を施した金属管の丙嶋 にキャップを嵌着した支柱において、該金属管の 一嶋内部に合成樹脂発泡体を金属管内面及びキャ ップ内面の双方に密着させて充塡したことを特徴 とする晨間芸用支柱。
- (2)外表面に防銹処理を施した金属管の一端にキャップを嵌着し、該金属管の化場ではなって、 該金属管の化場関口より合成樹脂発泡体材料液を該金属管の一場内部に液化した 発泡を重合の アルカー では な金属管の一場内部では サーブウー の 双方に 密着する合成樹脂発泡体を形成し、 該金属管の他場にもう一つのキャップを嵌着することを特徴とする農園芸用支柱の製造方法。

#### 3. 発明の群編な説明

本発明は、水封性が良く且つ蟾末のキャップが

抜け落ちることのない農闘芸用支柱及びその製造 方法に関する。

従来の農園芸用支柱は、第5図に示すように、 金属管100の外表面に合成樹脂や鍍金等の被膜 101を形成して防縛処理を施し、この金属管1 00の内部に水が入るのを防止するために슗金属 管100の両崎(狙し第5図では一嶋のみが示されている)に接着剤102を介してキャップ10 3を嵌着した構造とされている。

管100に密着しな状態では丈夫なものであるが、このように金属管100より浮き上がった状態では極めて跪くなる。そのためこの状態で支柱を 土中から引き抜くと、キャップ103が簡単に抜けて土中に残るという欠点があった。

本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、 その目的とするところは、水封性が良好で綺難く 、しかもキャップが強固に固着されて容易に抜け 落ちることのない農園芸用支柱並びにその製造方 法を提供するにある。

発泡体材料液を該金属管の一場内部に滴下し、該 金属管の一場内部で該材料液を重合、発泡させて 該金属管内面及び該キャップ内面の双方に密着す る合成樹脂発泡体を形成し、該金属管の他場にも う一つのキャップを嵌着することを要旨とするも のである。

以下、実施例を挙げて本発明の農園芸用支柱及びその製造方法を辞録に説明する。

第1 図に示す実施例の展園芸用支柱は、網管等の金属管1の外表面は設定ではない、ポリリロののののののではない。 まずない はいい は、 ののでは、 のので

高めるために、テンドブラシ等で粗面加工が施さ れている。

この合成樹脂被膜2で被収された金属管1の再 端には、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン等の合成 樹脂製のキャップ3a, 3bが接着剤4を介して 嵌着されており、該金属管1の一端 (下端) 内部 には合成樹脂発泡体5が充塡されている。 金属管 1の他端(上端)のキャップ3bは断面コ字状の ものであるが、一端のキャップ3aは土中に差し 込み易いように尖った形状とされており、かつキ ャップ内面31aに凹凸が形成されている。この キャップ内面31aの凹凸は、合成樹脂発泡体5 との密着強度を高めるために形成されたもので、 かかる四凸に代えて第2図の実施側に示すような 複数の凸片32aをキャップ内面31aに形成す. るようにしてもよい。このような凸片32aを形 成する場合は、合成樹脂発泡体5と深く暗合して 密着強度がより一層向上するので望ましい。また 、第1回及び第2回に示すキャップ3a,3bは いずれも外嵌め型のものであるが、第3図の実施

•••

例に示すような内嵌め型のキャップ3cを用いて もよい。なお、このキャップ3cの内面には、複 数の回溯31cが形成されているが、この回溯3 1cも合成樹脂発泡体5との密着強度を高めるた めのものである。

なお、この合成樹脂発泡体5が金属管1のどちらの崎部に充塡されているかを直ちに見分けられるようにするためには、第1図の実施例のように

双方のキャップ3a.3bの形状を別異のものとするか、或いはキャップ3a.3bの色を別異のものとするのが築ましい。

以上のような本発明の農園芸用支柱は合成樹脂発泡体5の充塡された方の始部を土中に差し込んで使用されるが、このように、合成樹脂発泡体5が金属管1の一端(下端)内部に充塡され、該金属管1の内面及びキャップ3 a . 3 c の内面間があると、不均一な接着剤4の層の隙間から水が浸入しても、該発泡体5が詰栓の役目をするので、金属管1の内面に鋳が発生することはなくなる。

また、金属管1の内面に納が発生して金属管1の外表面まで納がひろがり、それによって被膜2か金属管1の外表面から浮き上がった状態になったとしても、金属管1の一娘内面及びキャップ3a,3cの内面の双方に密着する合成樹脂発泡体5が、金属管1とキャップ3a,3cとの結合部材としての役目を果たすため、キャップ3a,3

c が金属管 1 より抜け落ちることはない。

上記のように、本発明の農園芸用支柱は、金属管1内部への水の侵入による線の発生がなく、而もキャップ3 a、3 cの抜け落ちもないので、長期間にわたって使用出来、耐久性のすこぶる大きいものである。

なお、金属管1の伯娟(上場)は土中に差し込まれることがないから、前述のような合成樹脂発 他体5を充塡しなくとも、水の浸入する虞はない

次にこの農園芸用支柱の製造方法について、第 4 図を参照しながら説明する。

まず、第4図(イ)に示すように、合成制胆被 腹等によって外表面の防銹処理の施された金属管 1を所定の長さに切断し、該金属管1の一端にキャップ3aを接着剤を介して嵌着する。

ついでこのキャップ3aを下にして該金属管1 を適宜の把持具6で鉛直に立て、該金属管1の他 協関口(上端閉口)より、数ccの合成樹脂発泡 体材料液Lを該金属管1の一端内部(下端内部)

に橋下する。この場合、例えば、合成樹脂発泡体 5 として、便質ポリウレタン発泡体を形成、充場 するのであれば、第4図(ロ)に示すように、一 方のタンク7 a にはポリオールを少量合むジイソンアネートより成るP液を入れ、他方のタンク7 b にはポリオール、発泡剤(例えばフレオンガス b にはポリオール、発泡剤(例えばフレオン、 たはポリオール、発泡剤ので混合し、 たて、双方の液をノズル7 c の直前で混合し、 はズル7 c より所定量を滴下する。

泡体となる部分を出来るだけ少なくして水密性を 高くすることが重要である。

このように、合成樹脂発泡体を形成してから、 第4図(ハ)に示すように、もう一つのキャップ 3bを金属管1の他婦(上婦)に接着剤を介して 嵌着する。

かくして、簡単な装置により、効率よく本発明 の農園会用支柱が得られる。

以上の説明から理解出来るように、本発明の 園芸用支柱は、簡単な設備で効率よく製造するこ とが出来、しかも金属管内部への水の浸入による 錆の発生及びキャップの脱落がなく長期間にわた る使用に耐え得るので、すこぶる有用なものであ る。


#### 4. 図面の簡単な説明


第1 図は本発明の農園芸用支柱の一実施例の断面図、第2 図及び第3 図はそれぞれ本発明の農園芸用支柱の他の実施例の部分断面図、第4 図は本発明の製造方法の一実施例の説明図、第5 図は従来例の部分断面図である。


## 特開昭60-232028(4)

1 · · · 金属管、2 · · · 被膜、3 a 。3 b 。 3 c · · · キャップ、3 l a · · · 内面、4 · · · · 接着剤、5 · · · 合成樹脂染泡体。

特許出願人 タキロン株式会社







HERBERT STRUCK TO A HORSEN TO LEAD, A SARRO OF PARABOSTAL DELICAL STRUCKS

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.